





04/01/2011
C18 deve diventare parallelo 2.2nF 4.7hF

attn. circuito precedente masterizzato
errato C20 e' in serie R6
R1 modificare in // di 47 e 10 Ohm

