



不具合品：開封部全体像




不具合品：チップ全体像（開封後）




不具合品：チップ全体像（ワイヤ剥がれ状態確認後）  
[ワイヤ剥がれが観察された]


図4.1 チップ表面観察像（デジタルマイクロスコープ像）




不具合品：図4.1①拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]




不具合品：図4.1②拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]




不具合品：図4.1③拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]



不具合品：図4.1④拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]




不具合品：図4.1⑤拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]




不具合品：図4.1⑥拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]


図4.2 チップ表面観察像（デジタルマイクロスコープ像）




不具合品：図4.1㉑拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]



不具合品：図4.1㉒拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]



不具合品：図4.1㉓拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]



不具合品：図4.1㉔拡大  
[ワイヤ剥がれが観察された]

図4.3 チップ表面観察像（デジタルマイクロスコープ像）