






● 몰딩 과잉



● 코일의 두께가 상이함



● 반대 방향으로 코일이 납땜 되어 있음.



● 코일 위쪽에서 나오는 리드선을 기준으로 봤을 때, 서로 반대로 납땜 되어 있음.