

联络函

至：艾睿（上海）贸易有限公司

由：蓝鸽集团有限公司

主题：关于 TI LM2587SX-ADJ/NOPB 稳压管使用事宜

日期：2022 年 6 月 9 号


我司于 2021 年 4 月至 2022 年 5 月共收到贵司供应的 TI LM2587SX-ADJ/NOPB 稳压管 4500 个，我司已加工使用部分，来料与加工详细如下表：

序号	来料日期	批号	生产日期	数量	备注
1	2021-4-15	1058381EM1	2108+5	500	贴片上机
2	2021-5-13			500	
3	2021-11-25	1300905EM1 1180083EM1	2122+5 2141+5	2500	未加工
4	2022-5-16	2036356EM2	2205+5	1000	未加工

在 2021 年 7 月份我司加工使用 1000 个，批号：1058381EM1，DC：2108+5。在使用此批稳压管加工过程，发现器件引脚颜色从**银色变成金色**（如下图），怀疑此批稳压管质量存在一定差异，可能存在质量风险隐患。在 2021 年 7 月 16 号发函反馈贵司，该事件持续跟进约 3 个月，贵司一直未回复报告及缘由，仅电话口头回复原厂原装正品，不会存在质量问题。



合格品



引脚发黄异常品

在使用该批号稳压管的过程中，发现 **1%**左右产品不良，更换 LM2587SX-ADJ 稳压管后正常，不良分别为 **2 个发烫严重输出电压异常**和 **1 个烧毁炸裂**。基于此，怀疑该稳压管存在质量隐患，该产品已暂停投产，为了避免此批稳压管出现质量问题，导致我司产品停产。请贵司尽快查明根本原因及回复报告，以便恢复我司生产和供货。

顺祝

商祺