


高速FEED時動作シーケンス Operation sequence at high speed FEED

モーター電流異常発生時 Motor current abnormality occurrence

100枚印刷すると20枚目前後で1枚か2枚モーター電流異常発生。15℃環境で発生。30℃環境では問題無い。

When 100 sheets are printed, one or two sheets before and after the 20th sheet occurrence of the motor current abnormality. Occurred at 15 °C environment. It does not matter at 30 °C.

Is there a problem part?



モーター電流異常が改善したシーケンス

Sequence with improved motor current abnormality

nSLEEPを"H"レベル固定とした。 Set nSLEEP to "H" fixed

There is no problem even if 300 sheets are printed at 15°C environment

