



ACHTUNG!
 Fehler im LMK04816 (SCM + PCB):
 Pin 51 und Pin 52 sind vertauscht.
 Manuelle PCB-Modifikation nötig

DRAWN BY	NK	TEWS TECHNOLOGIES
DATE	09.02.2015	
CHECKED BY	RR, PW, AF. AP, SE, NP	
DATE	09.02.2015	
TAMC532-10 Clock Distribution		
Filename:	K72532000.scm	PAGE 11 OF 29