
H5
FID21
H8
FID20
FID19
H7
FID16
H2
BACK PWR
J7
C10
OUTPUT
J2
FID22
C55
R31 R30
U38
TP4
TP3
FID15
H4
FID1
C47
U29A
TP8
Y2
Y3
IF U29A IS INSTALLED.
DO NOT INSTALL U29B,U37.
DO INSTALL R902.
C74
TP2
R26
D193
J9
U29 U37 ICD+UART
TP10
Y4
R2
R20
C46
J10
ON/OFF
SWITCH
U29 ICD
R17
C37
J6
RESET
SW2
H6
FID23
H10
FROM PMM PWR OUT
J13
TP1
C59
J8
TO PMM PWR IN
J14
C73
C71
U32
TP6
H3
FID17
R29
TP5
D195
D194
C57
F1
TP12
TP11
C72
INPUT
J1
H9
FID18
KBAND SENSOR
J11
H1
FID14
BOTTOM PCB
J3
U31B
U31A
U35
C50
FRONT
U30