



datasheet SPEC



customer's condition



CPUが、/CS2と/RD1が同時にデアサートされる仕様なので、Datasheetに記載の t_{h6} (=10ns min.) が取れない