



说明:

- 1、R1\R2\R3\R4 电阻未焊接。
- 2、EN1\EN2\EN3\EN4 为 OD 门电路。

待确认问题:

- 1、U100(PTH08T250W)和 U78(TPSM84824)的使能控制端共用 EN1 是否可以?
- 2、U77(TPSM84824)和 U81(TPSM84824)的使能控制端共用 EN4 是否可以?
- 3、见附件示波器图 1, 抓取 U100 的使能控制端 (21 引脚) 和 VOUT (10 引脚 11 引脚) 的波形, 为什么 VOUT 输出延迟于 EN1 大约 40ms?
- 4、附件示波器图 1 中 EN1 的电压幅度, 是否正确?
- 5、附件示波器图 2 为 EN1 与 5V 输入电源 (VCC5_P) 的时序关系, 其中 EN1 坠落处请忽略, 应该示波器探头接触不良, 提供示波器图 2 也许对问题 3 有帮助。