

Цепь	X3
BATT+	1

Wurth 74650094

Bat+

### Зарядка И Выход

Цепь	X6
Power	1

Wurth 74650094

Pack+

Батарея

Цепь	X4
CELL 6	1
CELL 5	2
CELL 4	3
CELL 3	4
CELL 2	5
CELL 1	6
GND	7

505405-0770  
Разъем балансировки

Bat-


Цепь	X5
BATT GND	1

Wurth 74650094

Цепь	X7
GND	1

Wurth 74650094

Pack-



25.2V - 3.2V  
19.2V - 2.5V

2/Листы 1, 3, 4

ИЗМ. № 002  
ИЗМ. № 001  
ИЗМ. № 000