



TPS2116



50

$R_L = 29\Omega$



XON 5V 電源、E OFF だと TBATT 電源は
 TP4 が入る。TP4 が入ると DOIT E F 在 1.0V まで
 TP4 5V E 見ると 2V になる。