

LM22670 IVチェック (ePAD-GND間) 結果報告

2025/7/30


マクニカ クラビスカンパニー
品質技術部

MACNICA

© Macnica, Inc.

マレーシア品 (未実装品) Lot#: 34VE

- 外観




- IVチェック結果 (ePAD1-GND間) : 電位差あり (1 V/Div)




フィリピン品 (未実装品) Lot#: 89K0

- 外観



- IVチェック結果 (ePAD1-GND間) : 電位差確認されず (1 V/Div)





- ・本資料に記載されている会社名、商品またはサービス名等は各社の商標または登録商標です。なお、本資料中では、「™」、「®」は明記していません。
- ・本資料のすべての著作権は、第三者または株式会社マクニカに属しており、(著作権法で許諾される範囲を超えて) 無断で本資料の全部または一部を複製・転載等することを禁じます。
- ・本資料は作成日現在における情報を元に作成されておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

© Macnica, Inc.