



※起動時波形（負荷の接続はない）



ISNS端子の定格を超えており、またOCPにより停止しています。  
電流検出の回路として定数設定等が間違っているのでしょうか？  
もしくはISNS端子の変動を抑える方法などあれば教示頂けないでしょうか？