



TMS320F28027




JTAG

TDO und GPIO34 müssen auf HIGH



POWER



RESET

