


[2] SCHEMATICS 接続図

Dot Mark : Polarity

●は極性を示す。



[3] WINDING SPECIFICATIONS 巻線仕様

No.	Order 巻順	Coil コイル	Terminal 端子	Turns 巻数	Wire 線材	Note 備考
0	0					
1	1	N p	1 - 3	40	UEW 0.10/120	Fit
2	2	N pd	5 - 7	5	UEW 0.35	Space

* Clockwise direction is an order direction when see a transformer from the upper part.

* 巻方向はトランスを上部から見て、時計回り方向を順方向とする。

