



说明:

1. LDO#1和LDO#2同时上电;
2. 初始SHDNZ保持低电平, 待3.3V和1.8V电压稳定, 再等待200us将SHDNZ信号拉高