



PPC及びTAS5815ツールのバージョン



初期画面




TAS5815 Home



動作しない環境では”Connect”の表示がありません。
その他、UI上の差分は見つけれません。

Audio Processing



TI USB Audio UAC2.0情報

